

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGB10000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Sistem integrat Certificat 
---	---	---

Nr. 202bis/17.06.2025

CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI HEMEIUS

SPRE ȘTIINȚĂ:

- PREFECTURA JUDEȚULUI BACĂU
- CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU
- AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORULUI
- AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
- AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
- INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “MR. CONSTANTIN ENE”
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET
- SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BACĂU
- A.D.I.B.

În vederea refacerii rezervei de apă potabilă în bazinul de retenție V=100 mc aferent Sistemului de Alimentare cu Apă al comunei Hemeiș sat Fântanele, în perioada 17.06 – 30.06.2025 furnizarea apei potabile se va face după urmatorul program:

- **În zilele pare:** furnizarea apei potabile va fi sistată pentru consumatorii din partea de jos a satului Fântanele, inclusiv str. Tineretului, pentru a putea asigura furnizarea apei potabile în parametri nominali pentru utilizatorii amplasați în partea de sus a satului;
- **În zilele impare:** furnizarea apei potabile va fi sistată pentru consumatorii din partea de sus a satului Fântanele, inclusiv str. Privighetorii, pentru a putea asigura furnizarea apei potabile în parametri nominali pentru utilizatorii amplasați în partea de jos a satului.

Atragem atenția asupra faptului că, în condițiile unui consum excesiv, amplificat de tendința unor utilizatori de a-și face rezerve de apă în timpul programului de furnizare, utilizatorii din zonele înalte ale satului vor fi afectați de presiune scăzută sau lipsa temporară a apei.

S.C. CRAB S.A. reamintește utilizatorilor satului Fântanele, comuna Hemeiș, că folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer, pe timp de vară, duce la o creștere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a sistemului de alimentare cu apă, ceea ce determină dificultăți în asigurarea unui nivel minim de apă în rezervor care să permită pomparea în regim normal, aspect ce ne obligă să aplicăm restricții în furnizarea apei potabile.

CONDUCEREA